

MU-10157

OBČIANSKY ÚRAD
Mesto Humenné
Hlavná ulica 101
066 01 Humenné

FAKTÚRA č. 7/04/2012 DODÁVATEĽ TOTH Imrich Kollárova 611/6 072 22 STRÁŽSKE IČO: 33886865 DIČ: 1023996017	<p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">ZIMNÝ ŠTADIÓN</p> ODBERATEĽ Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Štefánikova – zimný štadión 066 01 Humenné ČO: 0000520560 IČ pre DPH: SK2021165751												
Číslo účtu:	<table> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>12.04.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania služby:</td> <td>12.04.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti:</td> <td>26.04.2012</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady:</td> <td>príkazom</td> </tr> </table>	Dátum vystavenia:	12.04.2012	Dátum dodania služby:	12.04.2012	Dátum splatnosti:	26.04.2012	Forma úhrady:	príkazom				
Dátum vystavenia:	12.04.2012												
Dátum dodania služby:	12.04.2012												
Dátum splatnosti:	26.04.2012												
Forma úhrady:	príkazom												
<p>Fakturujem Vám za opravu chladiaceho kondenzátora čpavku:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>- Odplynenie kondenzátora</td> <td style="text-align: right;">120,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Vyčistenie kondenzátora od vodného kameňa</td> <td style="text-align: right;">250,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Odstránenie netesnosti na čpavkovom okruhu</td> <td style="text-align: right;">480,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Tlaková skúška</td> <td style="text-align: right;">150,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Cestovné náklady</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">13,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Spolu:</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1 013,00 €</td> </tr> </table> <p>CELKOM K ÚHRADE 1 013,00 €</p> <p>Nie som platcom DPH Č. živnostenského registra 807-7142</p>		- Odplynenie kondenzátora	120,00 €	- Vyčistenie kondenzátora od vodného kameňa	250,00 €	- Odstránenie netesnosti na čpavkovom okruhu	480,00 €	- Tlaková skúška	150,00 €	- Cestovné náklady	13,00 €	Spolu:	1 013,00 €
- Odplynenie kondenzátora	120,00 €												
- Vyčistenie kondenzátora od vodného kameňa	250,00 €												
- Odstránenie netesnosti na čpavkovom okruhu	480,00 €												
- Tlaková skúška	150,00 €												
- Cestovné náklady	13,00 €												
Spolu:	1 013,00 €												

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa
 § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.
 Nedostatky boli - neboli zist
 Dátum: 19.4.2012 Podpis:

Správnosť dodávky
 preverenie prác
 inventárny
 záznam
 Dátum: 19.04.2012
 Podpis:

SPRÁVA REKREAČNÝCH
 A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ
 HUMENNÉ