

1111-10153

Dodávateľ

Jozef Lichman

**Myslina 56
066 01 Humenné
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : 40121542 DIČ : 1020018604
IČ DPH : SK1020018604
OÚ-Hé ŽO-2002/28905/00000 Reg.č.651/2002

Vystavil

Jozef Lichman
Tel.: 0905449498

lichman.jozef@zmail.sk

Odberateľ

**Správa rekreačných a športových zariadení
Štefaniková 1
066 01 Humenné**

IČO : 00520560 DIČ :

Faktúra č.

2012028

Objednávka č.

Dodací list č.

027

Správa rekreačných a športových zariadení
Štefaniková 1
066 01 Humenné

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
16.04.2012	16.04.2012	30.04.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka		
Pobočka	Humenné	
Číslo účtu		
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám opravu AVIA 31

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Oprava elektromagnetickej cievky, výmena palivového filtra, oprava a zoradenie brzd, oprava pedálu plynu	20	7,00	hod	14,00	98,00
2		Materiál vid. dod. list č.027	20	1,00	ks	6,70	6,70

Základ pre DPH: 20 % **104,70**
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	104,70
DPH: 20 %	20,94
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	125,64

Podpis a pečiatka

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o účtovníctve
Nedostatky boli - r
Dátum: 16.4.12 Pe

Správnosť dodávky potvrdzujem
prevedenie prác inventúru
Zavedené do zás. baiku pod pol.
dňa